

RINGSTED BOLIGSELSKAB AFDELING SØNDERPARK



HVEM ER VI?



MARK STEPHENS

PROJEKTLEDER

DAB

HELLE M. BJERG

TEKNISK RÅDGIVER

WISSENBERG A/S

TILSTANDSRAPPORT

- **HVAD ER EN TILSTANDSRAPPORT?**

- UNDERSØGELSE AF BYGNINGENS TILSTAND BÅDE INDVENDIG OG UDVENDIG

- **HVORFOR LAVES DER EN TILSTANDSRAPPORT?**

- ER DER BEHOV FOR SÆRLIG VEDLIGEHOLDELSE?
 - FASTLÆGGE KOMMENDE DRIFTSBUDGETTER
- ER DER BEHOV FOR FREMTIDIG RENOVERING?
 - EKSTRA HENLÆGGELSER TIL KOMMENDE ARBEJDER
 - FREMTIDIG PLAN (HELHEDSPÅN)




TILSTANDSRAPPORT

HVAD ER UNDERSØGT I SØNDERPARK?

- TAG
- FACADER (YDERVÆGGE)
- VINDUER/DØRE
- ALTANTÅRNE/TRAPPETÅRN
- BADEVÆRELSE
- RØR

RESULTAT



RØR



BADEVÆRELSE





VINDUER



TAG/ALTANTÅRN



FACADER/ISOLERING

HVAD NU?

- **EKSTRA UNDERSØGELSER**
- **LANDSBYGGEFONDEN – ØKONOMISK STØTTE**
- **HELHEDSPLAN**

HELHEDSPLAN

- HVAD ER EN HELHEDSPLAN?
- MEGET LANG PROCES – FLERE ÅR

.....LØBENDE INFORMATION





.....TAK FOR JERES TID